



Nº

NOME DO PROPRIETÁRIO								
Irai Aciole Rocha de Souza								
IMÓVEL								
ENDEREÇO								
Rua Coronel Monteiro, n. 335, Centro								
MUNICÍPIO								
Campina Grande do Sul – PR								
CONSTRUÇÃO		TIPO DE EDIFICAÇÃO						
<input checked="" type="checkbox"/> ALVENARIA	<input checked="" type="checkbox"/> CASA	<input type="checkbox"/> GALPÃO	<input type="checkbox"/> GINÁSIO					
<input type="checkbox"/> MADEIRA	<input type="checkbox"/> PRÉDIO	<input type="checkbox"/> SALA						
<input type="checkbox"/> MISTA	<input type="checkbox"/> OUTRO - ESPECIFICAR							
NÚMERO DE PAVIMENTOS		ÁREA A LOCAR (EM M ²)	IDADE DO IMÓVEL					
1		187,01 m ²	—					
RUA CALÇADA		ILUMINAÇÃO NA RUA		PONTO DE REFERÊNCIA				
<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	—						
ESTADO DE CONSERVAÇÃO								
					BOM	REGULAR	RUIM	PÉSSIMO
CALÇADAS					X			
COBERTURA					X			
ESTRUTURA					X			
MUROS						X		
PAREDES					X			
PAVIMENTAÇÃO (PISOS INTERNOS)					X			
PORTÕES						X		
ESQUADRIAS	ALUMÍNIO				—	—	—	—
	FERRO				—	—	—	—
	MADEIRA					X		
INSTALAÇÃO DE	ÁGUA				—	—	—	—
	ESGOTO (FOSSA, SUMIDOURO)				—	—	—	—
INSTALAÇÃO ELÉTRICA	APARELHOS DE ILUMINAÇÃO				—	—	—	—
	FIAÇÃO/QUADROS DE COMANDO				—	—	—	—
INSTALAÇÕES ESPECIAIS	AR CONDICIONADO				X			
	LINHAS TELEFÔNICAS				—	—	—	—
PINTURA	EXTERNA : TIPO					X		
	INTERNA : TIPO				X			
PORTAS	ALUMÍNIO				—	—	—	—
	ESTEIRAS				—	—	—	—
	FERRO				—	—	—	—
	MADEIRA					X		
REVESTIMENTO	AZULEJO					X		
	FORRO: TIPO				—	—	—	—
	REBOCO					X		
VIDROS	QUANTIDADE	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						
<input type="checkbox"/> QUEBRADOS	—							
<input checked="" type="checkbox"/> INTEIROS	124							

ACESSÓRIOS

ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	BOM	REGULAR	RUIM	PÉSSIMO
ARANDELA	5		X		
ARMÁRIO	1		X		
BIDÊ	-	-	-	-	-
BASE DE GLOBO	-	-	-	-	-
CAIXA DE DESCARGA	EXTERNA HIDRA	-	-	-	-
CHUVEIROS	2		X		
GLOBO	-				
HIDRÔMETRO DE ÁGUA	1	-	-	-	-
INTERRUPTOR DE LUZ	12	X			
LÂMPADA	17	X			
LUSTRE	1	X			
MEDIDOR DE LUZ	1	-	-	-	-
PIA	3	X			
PORTA-PAPÉIS	-	-	-	-	-
PORTA-TOALHAS	-	-	-	-	-
RALO	3	-	-	-	-
SABONETEIRA	-	-	-	-	-
TAMPO DO VASO SANITÁRIO	2	X			
TOMADA	23		X		
TORNEIRA	5	X			
TANQUE DE LAVAR ROUPA	2	X			
VASO SANITÁRIO	2	X			

OBSERVAÇÕES

Em vermelhos e com um traço verificam-se itens que não puderam ser avaliados pelos subscritores, seja pela ausência dos respectivos no imóvel, seja pela falta de conhecimentos técnicos deste servizador.

DADOS DO VISTORIADOR

NOME Luís Felipe Pimentel da Costa	CARGO/MATRICULA Defensor Público	ASSINATURA <i>Luís Felipe Pimentel da Costa</i>
---------------------------------------	-------------------------------------	--

LOCAL E DATA
Campina Grande do Sul, 18 de novembro de 2014

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO

LOCATÁRIO

NOME	CARGO/MATRICULA	ASSINATURA
------	-----------------	------------



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Campina Grande do Sul, 18 de novembro de 2014

TERMO DE RECEBIMENTO DAS ADAPTAÇÕES PACTUADAS

Atesto, para os fins estabelecidos na cláusula segunda do contrato 033/2014 da Defensoria Pública do Estado do Paraná, que as adaptações descritas no Anexos I do referido contrato foram realizadas pelo LOCADOR e atendem às especificações e descrições lá elencadas, ressalvado o que segue:

- a) Estão em andamento, junto à Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul e ao Corpo de Bombeiros, os procedimentos necessários para o cumprimento do disposto no item 2 do Anexo I quanto aos equipamento de combate e proteção contra incêndio.

LUIS FELIPE PIMENTEL DA COSTA
Defensor Público em Campina Grande do Sul – Coordenador